Karl Röde Baustoffe-Transporte-Containerdienst GmbH Schmidhamer Straße 27 83278 Traunstein

## Referenzbescheinigung

Vom Referen	znehmer auszufüllen:			
Referenzgeber¹: Bauherr/Auftraggeber		vertreten durch²		
Name	Staatl. Bauamt Traunstein	Name: Dipl. Ing. (FH) Michael Butschkau		
Anschrift	Rosenheimer Straße 7, 83278 Traunstein	Anschrift: Staatl. BA Traunstein (s. links)		
	03270 Traunstein			
Bezeichnung	des Bauvorhabens			
LSH Marquart	tstein – Neubau Turnhalle			
Ausgeführte L	eistung 🗵 Einz	nzelleistung <sup>3</sup>		
Ort der Ausfül	hrung (Ort, Straße) Neues Schl	nloss 1, 83250 Marquartstein		
Ausführungsz	eit (Monat/Jahr) Baubeginn	n 03/2019 Fertigstellung 11/2019		
vertraglich gel	bunden als 🔲 Hauptauftragr	nehmer ARGE-Partner Nachunternehmer		
Art der Bauma	aßnahme Neuba	oau 🔲 Rückbau 🔲 Denkmal		
	eiche entsprechend Anlage 2 de pq-verein.de ), auf die sich die	der Leitlinie zur Durchführung eines PQ - Verfahrens e Referenz bezieht		
Nummer	Bezeichnung			
2				
211-01	Erdarbeiten			
511-01	Rückbau-, Verwertungs Drän- und Versickerarb	s- und Entsorgungsarbeiten		
212-02	Dran- und Versickerarb	pellen		
Angabe der aus Bei Komplettleis	sgeführten Mengen (z.B. m³, m², m stung: Kurzbeschreibung der Baur	es im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter m St, kg, t) umaßnahme tützmauern, Pflasterflächen, Schachtbauwerken		
- Ausba	au und Entsorgung von alten V	Versorgungsleitungen		
- Hanga	abtrag und Baugrubenaushub,	, hangseitig bis 9,00 m Tiefe		
- Separ	rieren von künstlichen Auffüllun	ngen mit Bauschuttresten		
- Aushu	ub in Bodenklasse 7 (schwerer	r Fels)		
- Etapp	- Etappenweiser Aushub für Spritzbetonverbau			
- Abfräs	sen von Felsblöcken für Spritzk	betonverbau		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angabe der juristischen Person

Angabe der juristischen Person
 falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers von einem Dritten (z.B. Architekt) erstellt wird
 Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich
 Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer

- Abfuhr und Entsorgung von Bauschutt und Aushub
- Abfuhr und Entsorgung von schadstoffbelasteten Auffüllungen

## Hauptmassen:

- ca. 2.200 m2 Oberbodenabtrag
- ca. 4.400 m3 Erdaushub
- ca. 300 m3 Felsgestein ausgebaut
- ca. 1.100 m2 Feinplanum hergestelltt
- ca. 1.900 m3 Frostschutz Kies eingebaut
- ca. 1.100 to belasteten Aushub DK I entsorgt

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer: 3

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke:

- Erdarbeiten
- Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten
- Drän- und Versickerarbeiten

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen Bei Komplettleistung: Eventueller Besonderheiten der Ausführung

- Abfräsen von Felsgestein für Gebäudeunterfangung mittels Anbaufräse für Kettenbagger
- Koordination der Aushubarbeiten mit Verbau- und Unterfangungs-Arbeiten
- Hangeinschnitt bis 9,00 m unter Geländeoberkante
- Abtransport von künstlichen Auffüllungen der Deponieklasse I gem. Dep.V.
- Bauwerkshinterfüllung mit Schaumglas-Schotter

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in Euro)

343.000,00 €

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in Euro)

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

Traunstein, 20.01.2020 <

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

Karl Röde GmbH

Baustoffe

Transporte
Containerdienst
Schmidhamer Str. 27
83278 Traunstein

Tel. 0861 4179 · Fax 0861 909 807 61 info@roede-transporte.de

Nur vom Referenzgeber auszufüllen! <sup>5</sup>			
Die Leistungen sind			
auftragsgemäß durchgeführt worden			
im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der			
Abwicklung gemacht:			
Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B			
die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt			
wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung			
dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht			
die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert			
wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen			
☐ Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.			
nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.	8		
wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.			
Ansprechpartner ist Hv. Butschkau (Auchitekt) im Staatlichen Bauamt Tvannstein			
im Staatlichen Bouant Transfein			
Tel. 0861-57271 Fax E-Mail michael butach hand strats bayer	n.do		
Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.  Die Richtigkeit folgender Angaben  - stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen  - Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer  - Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke  - Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt) liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.			
Staati. Bauamt Traunstein			
Traunstein 24. or. 2020 Richael But Steen			

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.